

GRÄNNABO TILL KOMMUNEN:

Grännaberget en säkerhetsrisk

Grännaberget utgör en säkerhetsrisk för boende och fastighetsägare utmed Bergsgatan i Gränna.

En fastighetsägare som drabbades av vattenmassor som forsade ner på hans tomt, menar att orsaken var att det saknas andra avflöden på kommunens mark på Grännaberget.

I ett brev kräver fastighetsägaren att Jönköpings kommun upprättar en åtgärdsplan över hur vattenavrinningen från kommunens mark på berget ska regleras.

– Vi vill inte vara med om att det upprepas och vi vill ha raka och tydliga besked direkt från ansvariga i kommunen. Om man inte åtgärdar ökar risken för att berget påverkas så negativt att sten kan lossna och falla ner på tomterna. Vem har ansvaret för det, om inte kommunen.

Fastighetsägaren var en av de som drabbades hårt när vattenmassorna sköljde ned från Grännaberget vid regnovädren i juli förra året. Vattenmassor drog med sig stora delar av trädgårdens jord och grus ända ut på Bergsgatan.

– Kommunen gjorde besök på plats minst två gånger och erhöll kompletterande material med bilder som visar väsentliga brister i kommunens skötsel av väg och mark på Grännaberget, skriver fastighetsägaren.

Han menar att det är fullständigt uppenbart för var och en som sätter sig in i ärendet att vattenmassor sökt sig nedför bergskanten därför att det faktiskt saknas andra avflöden från berget.

Vattenmassorna orsakade stora skador på fastigheten, men även på andra fastigheter utmed Bergsgatan och Jönköpingsvägen.

Åtgärd viktigast

Fastighetsägaren menar att det viktigaste för honom är inte ersättningen för schaktningar och återställande av tomten vid två tillfällen. "Den viktigaste frågan är vad kommunen tänker göra för att förhindra ett återupprepande."

– Vi har inte pratat oss samman om vad eller vilka åtgärder som vi eventuellt kan göra. Jag har heller ingen uppfattning nu om vad vi kan göra. Vi måste också titta på ansvarsbiten. All mark på berget ägs inte av kommunen, utan det finns även privata markområden, framförallt i norra delen, säger Roland Thulin på tekniska kontoret.

Roland Thulin påpekar att den damm som ligger söder om Kaffestugan svämmade över och vattnet tog en annan väg.

Det fick den effekten att vattnet forsade ner över Franssons Polkagrisaffärs fastighet med stora skador som följd.

Konsekvenser

– Räddningstjänsten försökte leda vattnet rätt väg, men insåg att det skulle få andra konsekvenser. Det var ett ovanligt besvärligt läge, säger Roland Thulin.

Fastighetsägaren anmärker i sitt brev också på kommunens skötsel av dagvattenbrunnarna på Bergsgatan och menar att de varit igenslammade i flera år.



Utsatta. Huset utmed Bergsgatan är utsatta för rasrisk och av nedrusande vattenmassor från Grännaberget vid häftiga regnväder. Det anser en boende nära berget som skrivit brev till kommunen. FOTO: HANS JÄREBY

– Jag vet inte hur det var innan regnovädret, men de slammade igen av jord och grus drogs i det regnovädrat. Och är fortfarande igenslammade, säger Håkan Jorikson, en annan av fastighetsägarna på Bergsgatan.

Fastighetsägaren kräver som avslutning på sitt brev

ett "schysst bemötande" från Jönköpings kommun.

– Vi är, som framgår av skadeanmälan, villiga att bidra till att vi tillsammans vid-

tar preventiva åtgärder för att minimera framtida skador.

HANS JÄREBY

JULINSAML

Må vill aids

Givmildheten i Svenska kyrkan i alla fall sett i linsamling – de förra årets med nästan 500 nor.

– Församlingar mer aktiva, så traktsombudet Stenberg.

Årets julinsamling i Svenska kyrkans avslutad. Och borna i Vista kyrka flesta av kyrkorna och Gränna, kan kännas nöjda med sin

Enligt miljötraktsombudet i Lekeryd, har slutat talt 225 196 in slagit alla för

Stor ökning

– Förra året summan på 17 det är faktiskt hela 49 272 rätt markant.

Vad beror på – Förutom lekten vid har församlingar digt aktiva m också vid an Skärstad har nat haft grönt sålde man gick väldigt ryd hade Svarttorp m rar Stenberg

Arbete för